



Kukla 3M™ Speedglas™ G5-01 na náročné zváranie

Pre optimalizáciu efektívnej životnosti vášho zväračského vybavenia a predchádzanie dodatočným nákladom na výmeny je dôležitá pravidelná údržba. S cieľom zaistiť požadovaný stupeň ochrany všetky poškodené diely okamžite vymeňte. Nižšie je uvedený užitočný prehľad; vždy si prečítajte a dodržujte návod na použitie.


Pred použitím

- Kukla a náhlavný kríž.** Skontrolujte praskliny alebo akékoľvek poškodenie dielov. Podľa potreby vymeňte.
- Ochranné sklá.** Kvôli zaisteniu čo najlepšej viditeľnosti musia byť čisté a nepoškrobené.
- Tvárové tesnenie.** Ak je tvárové tesnenie poškodené, hrozí riziko preniknutia kontaminovaného vzduchu do kukly. Skontrolujte, či je tesnenie na svojom mieste, bez trhlín a opotrebovania.
- Zväračská kazeta.** Skontrolujte, či neblíka kontrolka nízkej kapacity batérie a či sú senzory čisté a nezakryté.
- Dýchacia hadica.** Skontrolujte, či je hadica nepoškodená a či z nej neuniká vzduch. Na predĺženie životnosti dýchacej hadice použite kryt hadice alebo dýchaciu hadicu pre náročné prostredie.

Po použití

- Vyčistite kuklu.** Kuklu utrite zvnútra aj zvonku navlhčeným obrúskom alebo tkaninou. Ak máte podozrenie na nečistoty vnútri dýchacej hadice, je nutné ju vymeniť. **NEOPLACHUJTE**, nepotápajte do vody a nečistite rozpúšťadlami.
- Tvárové tesnenie a potná vložka.** Kvôli dodatočnému čisteniu podľa potreby vyberte a vymeňte v prípade trhlín, opotrebovania či znečistenia.
- Ochranné sklá a sklo priezoru.** Vyčistite mäkkou utierkou a vymeňte, ak zistíte popraskanie alebo poškrabanie.
- Dýchacia hadica.** Ak je poškodená, deformovaná alebo netesná, vymeňte ju.
- Skladovanie.** Kuklu skladujte v suchom, čistom prostredí, chránenom proti priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám a rozpúšťadlami.

Náhradné diely a spotrebný materiál



Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis
16 90 20	Ochrana hlavy (samohasiaca tkanina)	17 10 24	Zväčšovacie sklo 3,0x	61 11 95	Skelet kukly so vzduchovým kanálom
16 90 21	Ochrana hlavy fluorescenčná žltá	17 10 35	Držiak zväčšovacieho skla	61 30 00	Vonkajší ochranný zorník, s povrchom proti zahmlievaniu a poškrabaniu, balenie 5 kusov
16 90 22	Kožená ochrana hlavy	19 71 55	Závesný mechanizmus, 1 pár	61 32 00	Náhlavný kríž s montážnymi dielmi
16 90 23	Ochrana hlavy (veľká, samohasiaca tkanina)	19 80 16	Potná vložka (froté), balenie 3 kusy	61 37 00	Vzduchová dýchacia hadica (krátka) vrátane držiaka
16 90 24	Kryt proti poškrabaniu (nie je vyobrazené*)	19 80 17	Potná vložka (mäkká bavlna), balenie 3 kusy	61 37 01	Držiak dýchacej hadice
16 90 30	Ochranný golier (tkanina)	19 80 18	Potná vložka (koža)	61 40 00	Tvárové tesnenie
16 90 35	Súprava na zvýšenú ochranu: ochranný golier (16 90 30) a veľká ochrana hlavy (16 90 23)	52 60 00	Vonkajší ochranný zorník (štandardný), balenie 10 kusov	61 60 00	Otočný a posuvný mechanizmus vrátane otáčacích koliesok
16 90 41	Ochrana krku (malá, tkanina)	52 70 01	Vonkajší zorník (zvýšená odolnosť proti poškrabaniu), balenie 10 kusov	61 60 01	Otočné krúžky pre vonkajší štít
16 90 42	Ochrana krku (veľká, tkanina)	52 70 70	Vonkajší zorník (žiaruvzdorný), balenie 10 kusov	61 60 02	Skrutky pre otočný mechanizmus
16 90 43	Kožená ochrana krku	52 80 25	Vnútorne krycie sklíčko, balenie 5 kusov	61 60 03	Zadná časť náhlavného kríža
16 92 00	Pracovné svetlo vrátane upevňovacích dielov a káblov	53 62 10*	Mäkká podložka pre náhlavný kríž G5-01	61 78 00	Kukla G5-01, bez zväračskej kazety, s jednotkou 3M™ Adflo™
16 92 05	Ochranná krytka pre pracovné svetlo, balenie 5 kusov	53 62 11	Veľká, protišmyková opierka hlavy	61 78 09	Kukla G5-01, bez zväračskej kazety, s jednotkou 3M™ Adflo™ a štartovacou súpravou spotrebného materiálu
16 92 10	Dlhý napájací kábel pre pracovné svetlo	60 10 00	Držiak batérie	79 01 05	Taška
16 92 11	Krátky napájací kábel pre pracovné svetlo	60 20 00	Batéria CR2450	79 20 00	Štartovacia súprava spotrebného materiálu G5-01, zahŕňa 3 typy potných vložiek, tvárové tesnenie, vonkajší ochranný zorník, vnútorné a vonkajšie krycie sklíčka.
16 92 23	Puzdro na batériu (nie je vyobrazené)	61 00 11	Pasívna zväračská kazeta Speedglas G5-01 (stupeň zatemnenia 11)		
11 00 10	Sklíčka pre pasívnu zväračskú kazetu 10 (90 × 110)	61 00 20	Zväračská kazeta Speedglas G5-01TW		
11 00 11	Sklíčka pre pasívnu zväračskú kazetu 11 (90 × 110)	61 00 30	Zväračská kazeta Speedglas G5-01VC		
11 00 12	Sklíčka pre pasívnu zväračskú kazetu 12 (90 × 110)	61 01 95	Vonkajší štít (flip-up)		
17 10 20	Zväčšovacie sklo 1,0x	61 05 00	Rámček vnútorného zorníka		
17 10 21	Zväčšovacie sklo 1,5x	61 05 01	Predný kryt na vonkajší (flip-up) zorník		
17 10 22	Zväčšovacie sklo 2,0x	61 11 00	Zväračská kukla G5-01, bez kazety		
17 10 23	Zväčšovacie sklo 2,5x	61 11 90	Zväračská kukla G5-01, bez ochrany krku a hlavy		

